

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК» (МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК»)**

Акт визуального осмотра оборудования, расположенного по адресу:
г. Североморск, Городской парк, площадка ГТО

г. Североморск

«03» сентября 2021 года
в 11 часов 00 минут

Представители МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск»:

Директор

(должность)

Ухарев К.Н.

(Ф.И.О.)

Ведущий инженер отдела благоустройства городского хозяйства

(должность)

Смирнова И.О.

(Ф.И.О.)

Инженер 1 категории отдела благоустройства городского хозяйства

(должность)

Кривенкова А.Ф.

(Ф.И.О.)

Представитель ООО «Инвест ЖКХ»:

(должность)

Марьгин В.А.

(Ф.И.О.)

составили настоящий акт в том, что при визуальном осмотре оборудования, установленного по адресу: г. Североморск, Городской парк, площадка ГТО, путем обследования (осмотра) и анализа технического состояния, выявили следующее:

№ пп	Наименование, месторасположение объекта	Результаты осмотра
1.	Оборудование, расположенное по адресу: г. Североморск, Городской парк, площадка ГТО	<p align="center">Покрытие для спортивной площадки из резиновой крошки усиленное, с выделением зоны для прыжков с мест:</p> <ul style="list-style-type: none"> • наличие проплешин и трещин; • наличие разрывов эластичного покрытия; • отслоение резинового слоя от основания. <p>Брусья гимнастические параллельные в количестве 1 (одна) штука, двухсекционный спортивный снаряд для укрепления мышц рук и развития выносливости (рукоход) 1 (одна) штука, комплекс с турниками и брусьями 1 (одна) штука, мишень для метания 1 (одна) штука, спортивно-развивающее оборудование 1 (одна) штука, стенд для размещения информации 1 (одна) штука, турник разноуровневый 1 (одна) штука (далее – спортивное оборудование площадки ГТО):</p> <ul style="list-style-type: none"> • наличие коррозии в местах соединения металлических элементов; • повреждение креплений элементов; • подвижность стоек.

Выводы комиссии:

1. Покрытие спортивной площадки из резиновой крошки усиленное, с выделением зоны для прыжков с мест общей площадью 266 м², расположенное по адресу: г. Североморск,

Городской парк, площадка ГТО, имеет высокий физический износ (более 70%) в виду интенсивной эксплуатации.

2. Использование спортивного оборудования площадки ГТО расположенного по адресу: г. Североморск, Городской парк, площадка ГТО, является травмоопасным.

Приложение: Фототаблица фиксации отклонений (недостатков, дефектов) в рамках визуального осмотра оборудования расположенного по адресу: г. Североморск, Городской парк, площадка ГТО – на 02 л. в 01 экз.

Подписи:

Директор МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск»

(должность)




(подпись)

К.Н. Ухарев

(ФИО)

Ведущий инженер отдела благоустройства городского хозяйства
МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск»

(должность)




(подпись)

И.О. Смирнова

(ФИО)

Инженер 1 категории отдела благоустройства городского хозяйства
МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск»

(должность)



(подпись)

А.Ф. Кривенкова

(ФИО)

Представитель ООО «Инвест ЖКХ»:

(должность)



(подпись)

В.А. Марыгин


(ФИО)

Фототаблица фиксации отклонений (недостатков, дефектов) в рамках визуального осмотра оборудования, расположенного по адресу:
г. Североморск, Городской парк, площадка ГТО

1. Наличие коррозии в местах соединения металлических элементов;



2. повреждение креплений элементов в следствии эксплуатации;



Составил:

Инженер 1 категории отдела благоустройства
городского хозяйства МКУ «ГЦ ЖКХ
ЗАО г. Североморск»

(должность)

(подпись)

А.Ф. Кривенкова

(ФИО)